

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 23 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ ЦРР детский сад № 23 Красносельского района Санкт-Петербург)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 198320, Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д.8, кор.3, лит.А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажа, _____ 1902,4 _____ кв.м;
часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ 10 912 _____ кв.м.

Объект культурного наследия: _____ нет _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): _____ государственная _____

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
_____ оперативное управление _____

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): _____ региональная _____

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.3

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 8 лет, присмотр и уход с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 8 лет.

Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования от 3 до 8 лет.

Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования дети-инвалиды от 3 до 8 лет.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 250 чел

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте по месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) : К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ ЦРР детский сад №23 Красносельского района Санкт-Петербурга Мамкович Наталья Ивановна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующая на основании доверенности № б/н от 01.11.2018 г. , срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный** : да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний** : нет
4. Пандус инвентарный*** : нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны**** : да, не соответствует К, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте ____ м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У :
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 23 Красносельского района Санкт-Петербурга
 расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д.8, кор.3, лит.А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		<p>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</p> <p>Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом назначен сотрудник, ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов - зам. заведующего по АХР Нечаева Е.Л., сотрудники, сопровождающие инвалидов на объекте – зам. заведующего по ВР</p>	<p>Приказ № 23 от 09.01.2019</p>
	С, О, К		

		Иванова И.А. и учитель дефектолог Верещагина Н.В. Сотрудник, ответственный за инструктаж сотрудников по вопросам доступности инвалидов на объект зам. заведующего по ВР Иванова И.А.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)
	О, С, К	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внешней лестницы. Отсутствуют поручни у лестницы. Ширина между поручнями пандуса 0,85 м. Размер входной площадки с пандусом 2,0 м x 1,35 м. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту элемента порога 0,02 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на её доступность. Уклон пандуса круче 8% (1:12). Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
	С, О, К	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна. Отсутствуют поручни с внутренней стороны лестницы. Верхняя и нижняя ступени маршей лестницы не имеет контрастного окрашивания или тактильных напольных контрастных указателей. Внутренняя лестница не оборудована подъёмным устройством для инвалидов категории «К». 2 этаж для инвалидов «К» не доступен. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения. Обслуживание инвалидов «К» только на 1 этаже здания.
4		Зона: места обслуживания инвалидов
	С, Г, У, О, К	Музыкальный и физкультурный зал находятся на 2 этаже здания. Принятые меры: обслуживание инвалидов с помощью сопровождающего сотрудника учреждения. Музыкальные и физкультурные занятия с детьми категории «К» и «О» проводятся в групповых помещениях на уровне 1 этажа.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
	С, Г, О, У	Размер кабины уборной 0,7 x 1, 10 м (ширина x глубина), в ней отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, унитаз не оборудован опорой для спины, отсутствует свободное пространство для коляски рядом с унитазом. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с

		дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У, К	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Отсутствуют указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Отсутствует визуальная информация об объекте. Принятые меры: информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения, внутри здания разместить указатели путей эвакуации инвалидов, на территории объекта установить указатели движения к доступному входу в здание (п.6.5.1 и п. 6.1.7 СП 59.13330.2016)

- Обустроить наружную лестницу входной зоны поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

- Оборудовать кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим способом. (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- разместить на официальном сайте в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта;
- Памятку (порядок обслуживания инвалидов) для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;
- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;
- об отсутствии парковки на территории учреждения (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

заведующий ГБДОУ ЦРР
детский сад №23 Красносельского
района Санкт-Петербурга

АНО «Интернациональный творческий
союз ветеранов и инвалидов боевых
действий»



Мамкович Н.И.



Никulina Т.В.

26 марта 2019 г.